

Annoncement d'obsolescence (EOL)

Groupe de produits: PLC

Date: 06.05.2026
File : 2026-05 PI-EOL L-Serie F.pdf

Autor: Alfonso Ortega
E-mail: support_ia@omniray.ch

Planification du retrait des produits

End Of Life (EOL)	30.04.2026	Annonce de la fin de production
Last Time Buy (LTB)	24.08.2027	Dernier délai de commande
End of Service (EOS)	30.10.2034	Service et réparations jusqu'au

Produits concernés

La série L modulaire a été commercialisée avec succès pendant de nombreuses années. Mitsubishi Electric a annoncé l'arrêt officiel de la production de la série L. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant les modules de remplacement possibles. Selon l'application, différents modèles de remplacement peuvent être envisagés.

Produits obsolètes			Produits de remplacement	
			(Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article actuel	No. d'article ancien	Désignation	No. d'article ORAG
L02CPU	1018574	508693	MXF100-8-N32	1047794
L06CPU	1018578	509109	MXF100-8-N32	1047794
L06CPU-P	1018579	509206	MXF100-8-P32	1047795
L26CPU	1018582	509110	MXF100-8-N32	1047794
L26CPU-BT	1018583	508696	MXF100-8-N32	1047794
L26CPU-P	1018584	509205	MXF100-8-P32	1047795
L26CPU-PBT	1018585	508730	MXF100-8-P32	1047795
L60AD2DA2	1018586	509209	FX5-4AD	1017750
L60AD4	1018587	508740	FX5-4AD	1017750
L60ADIL8	1018589	509579	FX5-8AD	1017761
L60ADVL8	1018590	509580	FX5-8AD	1017761
L60DAIL8	1018592	510654	FX5-4DA	1017755
L60DAVL8	1018593	510655	FX5-4DA	1017755
L60MD4-G	1018594	509581	R60TRD4-G	
L60RD8			FX5-8AD	1017761
L60TCRT4	1018595	508746	FX5-4LC	1017757
L60TCRT4BW	1018596	508767	FX5-4LC	1017757
L60TCTT4	1018597	508760	FX5-4LC	1017757

Produits obsolètes			Produits de remplacement	
			(Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article actuel	No. d'article ancien	Désignation	No. d'article ORAG
L60TCTT4BW	1018598	508768	FX5-4LC	1017757
L61P	1018599	508731		
L63P	1018600	508732	MXF100-8-N32	1047794
L6ADP-R2	1018601	508751	FX5-232ADP	1017734
L6ADP-R4			FX5-485ADP	1017747
L6DSPU	1018602	508756		
L6EC				
L6EC-ET	1018603	508757		
L6EXB	1018604	508770		
L6EXE	1018605	508769	R612B	1019970
L6TE-18S	1018606	509507		
LC06E	1018607	508771	RC06B	1019996
LC10E	1018608	504500	RC12B	1019998
LC30E	1018609	508773	RC30B	1020000
LD40PD01			RD40PD01	1020002
LD62	1018610	508742	FX5-16ET/ES-H	1017723
LD62D	1018611	508743	FX5-2HC/ES	1017736
LD75D1	1018612	508863	RD75D2	1020014
LD75D2	1018613	508864	RD75D2	1020014
LD75D4	1018614	508747	RD75D4	1020016
LD75P1	1018615	508861	FX5-16ET/ES-H	1017723
LD75P2	1018616	508862	FX5-16ET/ES-H	1017723
LD75P4	1018617	508748	FX5-16ET/ES-H	1017723
LD77MS16	1018620	509212	RD77MS16	1020030
LD77MS2	1018621	509210	RD77MS2	1020031
LD77MS4	1018622	509211	RD77MS4	1020032
LH42C4NT1P	1018624	509207	MXF100-H32N	1047802
LH42C4PT1P	1018625	509208	MXF100-H32P	1047803
LJ51AW12AL	1018626	510215	NZ2AW1GNAL	
LJ61BT11	1018627	508752	FX5-CCL-MS	1017786
LJ71C24	1018628	508749	FX5-232ADP	1017734
LJ71C24-R2	1018629	508750	FX5-232ADP	1017734
LJ71E71-100	1018630	509112	FX5-ENET	1017793
LJ71GF11-T2	1018631	508758	FX5-CCLGN-MS	1017784
LJ72GF15-T2	1018632	508753	RJ72GF15-T2	1020084
LJ72MS15				
LX10	1018640	508895	RX10	1020099
LX40C6	1018642	508733	FX5-16EX/ES	1017726
LX41C4	1018643	508734	MXF100-X32	1047798
LX42C4	1018644	508735	MXF100-X32	1047798
LY10R2	1018645	508736	MXF100-Y16R	1047799
LY18R2A	1018646	509583	RY18R2A	1020125
LY40NT5P	1018649	508774	FX5-16EYT/ES	1017728

Produits obsolètes			Produits de remplacement	
			(Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article actuel	No. d'article ancien	Désignation	No. d'article ORAG
LY40PT5P	1018650	508737	FX5-16EYT/ESS	1017729
LY41NT1P	1018651	508775	MXF100-Y32N	1047800
LY41PT1P	1018652	508738	MXF100-Y32P	1047801
LY42NT1P	1018653	508776	MXF100-Y32N	1047800
LY42PT1P	1018654	508739	MXF100-Y32P	1047801

Note importante

Si les entrées et/ou les sorties analogiques ont été utilisées avec le FX3GE, il est possible d'utiliser soit un API FX5UJ plus un module FX4-4A-ADP (module analogique avec 2 entrées et 2 sorties analogiques), soit un API FX5U en remplacement. Nous vous conseillons volontiers pour trouver la commande de remplacement optimale. Nous vous conseillons volontiers pour trouver l'API de remplacement optimale.

L'action de la clientèle

Mitsubishi Electric acceptera les commandes des clients pour les produits-EOL mentionnés ci-dessus à LTB. Les commandes ne peuvent pas être annulées. Les commandes après la date LTB ne seront pas acceptées.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Avec nos cordiales salutations

Alfonso Ortega
Product Manager, Omni Ray AG